

Graphic Remover System

Folienentferner

Verarbeitungsinformation

Beschreibung

Diese Verarbeitungsinformation gibt ausschließlich Hinweise zur Benutzung des Folienentferner 3M™ Graphic Remover System. Dieser Folienentferner ist speziell für das Entfernen von 3M PVC Folien entwickelt.

Sicherheit

Bitte beachten Sie die auf der Originalverpackung gedruckten Hinweise und die Hinweise des jeweiligen Sicherheitsdatenblatts. Diese finden Sie auch unter <http://www.3Mgraphics.com>.

Werkzeuge und Hilfsmittel


- Scotch® Masking Tape 3434 oder 2328, 50 mm x 50 m
- Papiertücher
- Malerpinsel oder -rolle
- 3M™ Rakel gold
- Das Tragen von Handschuhen, Brille und Atemschutzmaske wird empfohlen.

Beschädigung der Oberflächen


Bitte testen Sie Graphic Remover System an einer unauffälligen Stelle bevor Sie die komplette Folie mit dem Folienentferner bearbeiten. 3M akzeptiert keinerlei Mängelansprüche bezüglich reparierter oder nachlackierter Anstriche.

Hinweise zur Entfernung von Folien

1. Testen Sie Graphic Remover System an einer unauffälligen Stelle.




2. Legen Sie das entsprechende Werkzeug (siehe Liste oben) bereit. Beachten Sie die empfohlenen Sicherheitsanweisungen auf dem Etikett und dem beigefügten Sicherheitsdatenblatt. Dies finden Sie ebenfalls unter www.3Mgraphics.com.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit Reinigungsmittel und Wasser. Trocknen Sie die Oberfläche vollständig bevor Sie beginnen, die Folie zu entfernen.
4. Decken Sie die Ränder der Oberfläche zum Schutz mit Abdeckband ab.



Mithilfe des Abdeckbandes formen Sie eine Tropfwanne. Dazu bringen Sie das breite Abdeckband gekrümmt am unteren Rand der Grafik an.

5. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen 10 °C und 29 °C liegen.
6. Mit einem Malerpinsel oder einer Malerrolle bringen Sie eine dünne Schicht Graphic Remover System auf die Folie. Den Behälter bitte schließen, damit das Lösemittel nicht entweicht.



7. Der Folienentferner muss mindestens 5 – 10 Minuten einwirken. Die Einwirkzeit erhöht sich bei kühleren Temperaturen.
8. Bitte testen Sie die Ablösbarkeit der Folie an einer Ecke. Ziehen Sie die Folie in einem Winkel von weniger als 90° mit mittlerer Kraft von der Oberfläche. Die Folie sollte sich dabei wie Gummi dehnen. Wenn die Folie spröde und brüchig ist, bringen Sie eine zweite Schicht Folienentferner auf, lassen diese ebenfalls einwirken und versuchen die Folie wie beschrieben abzulösen.
9. Wenn die Folie abgezogen wurde, entfernen Sie bitte das Abdeckband. Stellen Sie sicher, dass der gesamte Abfall in separaten Behältern entsorgt wird.
10. Klebstoffrückstände auf der Oberfläche können mit 3M™ Adhesive Remover R231 entfernt werden.
11. Wie zu Beginn reinigen Sie die gesamte Oberfläche. Jedoch beginnen Sie mit einem Lösemittel, anschließend mit Wasser und Reinigungsmittel abwaschen.
12. Wenn die Oberfläche schlecht gereinigt wurde, ist die Haftbarkeit des Klebstoffs einer erneut applizierten Folie nicht gegeben.

Reinigen Sie den Untergrund sorgfältig mit dem 3M™ Untergrundreiniger „Surface Preparation System“. Verwenden Sie dazu staub- und fusselfreie Papiertücher. Achten Sie insbesondere auf die gewissenhafte Reinigung von Vertiefungen und Sicken. Ablagerungen von Staub und Waschzusätzen (Wachs, Silikon) treten hier verstärkt auf und führen an diesen für die Verklebung besonders kritischen Stellen zu reduzierter Klebkraft, wenn sie nicht vollständig beseitigt werden.

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

Zusätzliche Informationen

Besuchen Sie die Website der 3M Niederlassung unter www.3Mgraphics.com, um mehr zu erfahren über:

- eine vollständige Produktübersicht über Produkte im 3M Angebot
- weitere Verarbeitungsinformationen
- die 3M™ MCS™ Garantie und die 3M™ Performance Garantie

Verantwortlich für diese
Verarbeitungsinformationen

3M Deutschland GmbH | Safety & Graphics Laboratory
Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss, Deutschland

3M, Controltac, Envision, Scotchcal, Comply und MCS sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer.
Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions
Euro Plaza
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon